

# 105 年度教育部國民及學前教育署補助

## 本校老舊廁所整工程執行成果

### 改善項目：地板排水不良

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：即有地板排水不良</p>	<p>說明：即有地板打除調整重鋪</p>	<p>說明：經打除調整重鋪後完成改善排水不良情形</p>

### 改善項目：照明不足、通風不佳

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：即有廁所照明不足、通風不佳</p>	<p>說明：增加抽氣設施及環保照明燈具</p>	<p>說明：經增加抽氣設施及環保照明燈具後，已獲改善</p>

## 改善項目：廁所地坪面高低差

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：即有廁所地坪面高低差潛藏危險因子</p>	<p>說明：地坪面打除調整重鋪</p>	<p>說明：透過規劃設計後施作，以減緩地坪面高低差，降低絆倒危險</p>

## 改善項目：建築老舊漏水導致地面積水

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：建築老舊漏水導致地面積水</p>	<p>說明：管線重新配置及改善排水系統</p>	<p>說明：管線重新配置及改善排水系統已改善漏水及積水問題。</p>

### 改善項目：置物板破損

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：置物板破損</p>	<p>說明：重新鋪設奈潮材質之置物板</p>	<p>說明：重新鋪設奈潮材質之置物板完成改善</p>

### 改善項目：設備老舊，夏天異味四溢

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：設備老舊，夏天異味四溢</p>	<p>說明：更新廁所設施、設備，管線重新配置及增設伸頂通氣管</p>	<p>說明：更新廁所設施、設備，管線重新配置及增設伸頂通氣管完成改善</p>

## 改善項目：缺乏無障礙廁所及大便空間過小

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：缺乏無障礙廁所及大便空間過小</p>	<p>說明：利用所內可改造空間(工具室)打造無障礙廁所，及調整大便空間兩側工具間數量或透過空間重新安排</p>	<p>說明：利用所內可改造空間(工具室)打造無障礙廁所，及調整大便空間兩側工具間數量或透過空間重新安排，已增大使用空間</p>